Dewastacje na Osiedlu Zachód w 2014r.

l.p.	Budynek	szkoda	wartość
1.	B/17/h	Wybita szyba w I drzwiach wejściowych do klatki	94,35
2.	B/14/h	Wybita szyba w I drzwiach wejściowych do klatki	34,19
3.	B/16/a	Wybita szyba pomiędzy VII a VIII p. na klatce	145,48
4.	B/14/d,h	Wybita szyba w korytarzu piwnicznym	57,76
5.	A/21/d	Wybita szyba w korytarzu piwnicznym	18,08
6.	B/6/i	Wybita szyba w II drzwiach wejściowych do klatki	99,08
7.	B/5/a,e	Popalenie ścian elewacji kiosków wejściowych oraz zewnętrznej instalacji domofonowej	3 278,01
8.	B/4/a	Dewastacja ściany szczytowej budynku	556,30
9.	B/3/d-e	Dewastacja ścian elewacji	1 928,36
10.	B/14/e	Wybita szyba w I drzwiach wejściowych do klatki	97,52
11.	B/14/b-g	Dewastacja ścian elewacji	880,70
12.	B/4/f	Wybita szyba w II drzwiach wejściowych do klatki	104,50
13.	A/2/b	Wybita szyba w I drzwiach wejściowych do klatki	96,01
14.	B/12/h	Dewastacja ścian elewacji	415,03
15.	B/11/i	Dewastacja ścian elewacji	889,37
16.	A/21/a-h	Dewastacja ścian elewacji	1 021,86
17.	B/3/d-e, B/3/e	Dewastacja ścian elewacji	385,40
18.	B/1/b-h	Dewastacja ścian elewacji	966,90
19.	A/2/a-h	Dewastacja ścian elewacji	5 704,70
20.	B/10/a	Dewastacja ścian elewacji	760,75
21.	A/9	Dewastacja ścian elewacji	224,39
22.	A/2/d	Wybita szyba w I drzwiach wejściowych do klatki	97,52
23.	B/3, B/11, B/17	Kradzież wpustów ulicznych	1 350,00
24.	B/11/i	Wybita szyba w I drzwiach wejściowych do klatki	97,52
25.	B/19/e	Kradzież wyłazu z poliwęglanu na dachu budynku	540,00
26.	A/21/a,b,d,f,g	Wybita szyba w I drzwiach wejściowych do klatki	255,43
27.	B/16	Dewastacja ścian kabin obu dźwigów	5 660,00
28.	B/24/a,b	Dewastacja ścian kabin obu dźwigów	5 660,00
29.	B/25/a,b	Dewastacja ścian kabin obu dźwigów	5 660,00
30.	A/2/h	Wybita szyba w I drzwiach wejściowych do klatki	97,52
31.	B/16/a	Dewastacja okna na korytarzu klatki schodowej na VIIp	700,00
32.	B/19/d	Wybita szyba w II drzwiach wejściowych do klatki	108,92

Łączna suma odszkodowań na Osiedlu Zachód za ww. szkody w 2014r. wynosi: ***37 985,65 zł***